





Фабрикант
группа компаний

Список комплектующих:

- Чехол 203-лифта - 1 шт.
- Газ-лифт - 1 шт.
- Крестовина - 1 шт.
- Ролик - 5 шт.
- Спинка - 1 шт.
- Сидение с установленным механизмом с помощью 4 х болтов M6 x20 - 1 шт.
- Винт DN967, M6x35 - 4 шт (установлены в сидении в места крепления подлокотников)
- Винт DN967, M6x40 - 4 шт (установлены в спинке в места крепления подлокотников)

Схема сборки кресла "Форс"



Инструкция по сборке

1. Установить ролики в отверстия крестовины.
2. Газ-лифт установить в центральное отверстие крестовины.
3. Надеть чехол 203-лифта на газ-лифт.
ВНИМАНИЕ! Не допускаться механическое воздействие на центральную клипсу, расположенную в нижней части 203-лифта.
4. Выкрутить Винт DN967, M6x40 - 4 шт (установлены в спинке в места крепления подлокотников). Установить спинку с помощью данных болтов. Сначала необходимо наживить (не прикручивать) болты (крест на крест), только после этого затянуть болты. Используйте отвертку.
5. Выкрутить Винт DN967, M6x35 - 4 шт (установлены в сидении в места крепления подлокотников). Установить подлокотники с помощью данных болтов. Сначала необходимо наживить (не прикручивать) болты (крест на крест), только после этого затянуть болты. Используйте отвертку. Выровнять спинку относительно сидения, а после затянуть болты.
7. Удалить защипчатый колпачок с газ-лифта*. Установить крест на газ-лифт.
ВНИМАНИЕ! При регулировке механизма извлечь извнутри аккуратно, не превышайте разумные усилия на регулятор подъема креста.

Рекомендации по эксплуатации

- Осматр - пребольдите осмотр кресла как минимум один раз в месяц, убедитесь в том, что все болты плотно затянуты.
- Кожаная (виниловая) обивка** - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трущихся областей плюс использовать специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

- Тканевая обивка** - для поддержания привлекательного внешнего вида тканей и удаления пыли материал необходимо чистить мягкой щеткой или обрабатывать пылесосом. Пролитая жидкость должна быть немедленно удалена с поверхности, чтобы предотвратить растворение и проникновение жидкости в волокна ткани. Не оставляйте ткани под прямыми солнечными лучами, а также в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. Прочее подверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

- * Оpcionально.
- ВНИМАНИЕ!** МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА КРЕСЛО ДО 90 КГ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. И ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ РЕКОМЕНДОВАННОЙ НАГРУЗКИ.
- До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.
- Рисунок кресла может отличаться (в зависимости от заказа)